

COBERTURA	APÓLICE	DESCRIÇÃO DO BEM	HISTÓRICO	STATUS	LOCAL	SINISTRO	DATA DO SINISTRO	DATA DA VISTORIA	VALOR A RESSARCIR	DATA RESSARCIMENTO
QUEBRA DE VIDROS	267	VIDRO DO TÉRREO	Em 10/10/2011, foi danificado um vidro com as medidas de 1,45 X 2,20 X 10mm no piso térreo do ICESP, causado pela movimentação de um banco por um paciente, o qual não pode ser identificado.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200014	10/10/2011	27/02/2012	1.700,00	09/04/2012
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	267	COMPUTADOR FLUOROSPOT P/ TELECOMANDADO	Calu água e queimou a CPU do computador de equipamento de Raio-X. Já enviamos toda a documentação para a seguradora.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200051	14/06/2012	18/06/2012	23.028,76	31/08/2012
QUEBRA DE MÁQUINAS	319	MAMÓGRAFO	Calu água através de vazamento danificando o equipamento. Ainda não foi feito qualquer orçamento. Vistoria agendada para 25/07/12. Cobrado documentos da Engenharia Clínica em 02/10/2012. Documentação enviada para o Sr. Fidel em 12/11/2012. Envio de outros documento solicitado pela Empresa D. Morandini em 13/11/2012 em 04/12/2012 documentação enviada para o D. Morandini para o recebimento do sinistro. Termos de Guarda e Termo de Prejuízos.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200066	15/06/2012	25/07/2012	31.374,79	26/12/2012
DANOS ELÉTRICOS	319	FONTE DE LUZ XENON	O equipamento foi ligado na voltagem 220V com isso acionando a queima dos capacitores da fonte de tensão devido ao mau uso. Voltagem correta 110V. Documentação enviada para o Sr. Fidel em 12/11/2012. Em 22/11/2012 envios de outros documentações, em 04/12/2012 documentação enviada para D. Morandini para o recebimento do Sinistro.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200091	11/09/2012	13/09/2012	7.799,68	18/12/2012
DANOS ELÉTRICOS	319	PROCESSADOR DE TECIDOS	O equipamento foi ligado e foi conestado a queima de componentes eletrônicos a empresa Carl Zeiss informou qte não tem como diagnosticar a causa. Cobrado documentos da Engenharia Clínica em 02/10/2012. Enviado Carta para assinatura do Sr. Amaro em 09/10/2012. Em 23/10/2012 envio da documentação para o Sr. Fidel. Documentação final enviada em 22/11/2012 aguardando o recebimento do valor.	FINALIZADO	01 - ICESP	51201200022/ 96201200095	13/09/2012	18/09/2012	13.514,30	05/12/2012
QUEBRA DE MÁQUINAS	319	VIDEOGASTROSCOPIO ( GIF_N180)	Foi detectado enrugamento e infiltração nos tubo completo do equipamento. Devido ao mau uso durante utilização do equipamento. Documentação enviada para o Sr. Fidel em 03/12/2012	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200130	25/10/2012	07/11/2012	30.981,98	07/01/2013
QUEBRA DE MÁQUINAS	319	VIDEODUODENOSCÓPIO (TJF_160VF)	Foi detectado mancha escura na imagem do lado direito, lente objetiva quebrada e tudo endoscópio enrugado manopla com folga e angulação fora do padrão. Documentação enviada para o Sr. Fidel em 03/12/2012.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200132	30/10/2012	07/11/2012	48.036,68	27/12/2012
QUEBRA DE MÁQUINAS	267	VIDEOPROSCÓPIO ( BF_N180)	Foi detectado problemas na capa protetora descascando, tudo endoscópio amassado. Devido ao mau uso durante utilização do equipamento. Documentação enviada para o Sr. Fidel em 03/12/2012.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200134	30/10/2012	07/11/2012	21.011,54	17/01/2013
DANOS ELÉTRICOS	319	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	Foi informado que uma encêradeira foi puxada pelo equipamento durante a limpeza da sala. Devido ao mau uso motivo na sala não poderia entrar aparelhos elétricos/eletronicos.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201200151	26/11/2012	30/11/2012	43.711,96	22/07/2013
QUEBRA DE MÁQUINAS	319	ENDOSCÓPIO RÍGIDO (SERIE 549817)	Devido a uma queda do equipamento causando danos nas lentes, peças e ocasionando falha operacional do equipamento. Devido ao mau uso.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201300042	06/03/2013	13/03/2013	2.713,68	02/05/2013
QUEBRA DE MÁQUINAS	319	REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIOS ( 7680BRV00) SÉRIE 1381	Devido a apresentação de rachadura na cuba e vazamento da mangeira. Os danos foram decorrente ao mau uso do Acido Paracético.	FINALIZADO	01 - ICESP	96201300138	06/05/2013	10/06/2013	4.782,00	18/07/2013
QUEBRA DE MÁQUINAS	4779904-0	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	Devido a queda do vidro de proteção do ajuste do foco e do zoom. Foi danificado o Varíscopo peça responsável pelo ajuste do equipamento. Os danos foram decorrente devido ao mau uso do dispositivo bucal. Danos causados em 26/04/2013 período da manhã.	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.041433.0.01	24/07/2013	29/07/2013 E 2ª 30/04/2014	52.542,90	26/06/2014
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4779904-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703833	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. Ocorrência em 23.09.2013	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.046108.0.01	21/03/2014	16/04/2014 E 2ª 11/07/2014	5.697,42	29/10/2014
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4779904-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703837	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. ocorrência em 30.09.2013	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.046110.0.01	21/03/2014	16/04/2014 E 2ª 11/07/2014	5.778,43	29/10/2014
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4779904-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703840	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. Ocorrência em 17/01/2014	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.046106.1.01	21/03/2014	16/04/2014 E 2ª 11/07/2014	5.778,43	29/10/2014
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4779904-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703838	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. ocorrência em 15.02.2014	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.047100.8.01	06/06/2014	11/07/2014	5.544,60	29/10/2014
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4779904-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703836	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem (220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. Ocorrência em 31/03/2014	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.047097.4.01.	06/06/2014	11/07/2014	5.544,60	29/10/2014
QUEBRA DE MÁQUINAS	4908922-0	GERADOR G3 SÉRIE: 153861	Devido a uma falta de energia, o Equipamento foi acionado, durante o funcionamento o mesmo desligou automaticamente, devido ao alarme de alta temperatura da água, onde foi verificado a paralização do conjunto de hélice, esta paralização ocasionou danos em varias outras peças do gerador, danificando a grade de proteção e causando furos no radiador entre outras peças. Equipamento necessário para o funcionamento do Hospital em caso de queda ou falta de Energia. Ocorrência em 31/05/2014	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.047388.4.01.	27/06/2014- 02/07/2014	03/07/2014- 22/08/2014	152.794,59	23/03/2015
QUEBRA DE VIDROS	4908922-0	VIDRO DO TÉRREO	Em 24/07/2014, foi danificado um vidro com as medidas de 1150 X 2800 no piso térreo do ICESP, causado pela movimentação de um banco por um paciente, o qual não pode ser identificado.	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.051934.5.01. - 17.18.905039	01/06/2015		7.100,00	24/04/2017
QUEBRA DE VIDROS	4908922-0	VIDRO DO TÉRREO	Em 06/11/2014, foi danificado um vidro com as medidas de 1130 X 2800 no piso térreo do ICESP, causado pela movimentação de um banco por um paciente, o qual não pode ser identificado.	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.051932.9.01. - 17.18.905038	01/06/2015		7.050,00	24/04/2017
QUEBRA DE VIDROS	4908922-0	VIDRO DO TÉRREO	Em 07/02/2015, foi danificado um vidro com as medidas de 1170 X 2800 no piso térreo do ICESP, causado pela movimentação de um banco por um paciente, o qual não pode ser identificado.	FINALIZADO	01 - ICESP	9.1.18.051936.1.01. - 17.18.905040	01/06/2015		7.150,00	24/04/2017
INCÊNDIO ( INCLUSIVE DECORRENTE DE TUMULTOS ), RAIOS E EXPLOÇÃO DE QUALQUER NATUREZA	4000840-0	GERADOR G1 SÉRIE:	Em 31/01/2016, O equipamento estava em funcionamento para a realização do teste de carga ( conforme programado), quando o gerador que estava alimentando o prédio caiu, logo em seguida foi detectado alerta de fogo, ocasionado os danos no equipamento. Ocorrência em 31/01/2016	FINALIZADO	01 - ICESP	17.18.7093	01/02/2016	05/02/2016 - 15/03/2016 - 17/03/2016 -	194.837,71	11/12/2017
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4000840-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703835	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. ocorrência em 20.07.2015	FINALIZADO	01 - ICESP	17.18.7244	14/03/2016	27.04.2016	12.055,11	08/05/2017
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4908922-0	FONTE DE LUZ XENON SÉRIE 7703838	Devido ao mau uso do cabo transmissor de energia, o mesmo foi conectado em uma voltagem ( 220v) não compatível com o equipamento, desta forma danificando o mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. ocorrência em 24.03.2015	FINALIZADO	01 - ICESP	17.18.7243	14/03/2016	27.04.2016	10.541,65	03/05/2017
QUEBRA DE MÁQUINAS	85292-28	RINOLARINGOBRONCOSCOPIO SÉRIE 232507	Devido ao mau uso, equipamento foi encontrado amassado, devido a uso inadequado do mesmo. Equipamento necessário para as realizações de procedimentos no centro cirúrgico. ocorrência em 20.10.2016	EM ANÁLISE NA SEGURADORA	01 - ICESP		12/05/2017	06/07/2017	14.991,19	
QUEBRA DE VIDROS		VIDRO DO TÉRREO		EM ANÁLISE NA SEGURADORA	01 - ICESP		02/03/2018		662,95	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5301-28	Sistema de Microdissecção a laser SÉRIE 408480	O Equipamento necessário para a realização de analise de amostra, está com o seu funcionamento inoperante, apresentando problemas em diversos sistemas e peças como placa de controle do LMD, Laser LMD etc... devido falhas nos componentes eletrônicos causando o dano no mesmo. Bio banco 8º andar CTO. ocorrência em 29.05.2018	EM ANÁLISE NA SEGURADORA	01 - ICESP	17.96.2363	03/07/2018	31/01/2018 - 19/09/2018	153.000,00	