

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2323/2023**

**CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 7313/2022**

**CIRCULAR Nº 02**

**DUVIDAS TÉCNICAS**

**São Paulo, 25 de agosto de 2023.**

Prezados segue para ciência, **Circular 02**, referente a compra de **15 Ventiladores Pulmonar Mecânico** - ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

**Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:**

O memorial descreve: 3.1.7. Medidas de pressão inspiratória e expiratória máximas e/ou medidas de P01 (drive neural) e WOB (work of breathing).

Motivo: o equipamento ofertado já amostra a pressão inspiratória e expiratória máximas inclusive possibilita uma análise detalha com a ferramenta do cursor, entendemos que essa solicitação já atende ao especificado, pois a segunda parte do texto visa aumentar a competitividade ao incluir “e/ou medidas de P01 e WOB”. Estamos certo de nosso entendimento?

O memorial descreve: 3.3. Apresentação das curvas com apresentação de 03 (três) curvas simultaneamente na tela do equipamento diferenciadas pela cor:

Motivo: o equipamento ofertado apresenta diferenciação de cor na curva de fluxo, quando ocorre ciclo ventilatório espontâneo. Em nosso entendimento estamos em acordo com o especificado, correto?

O memorial descreve: 4.15. Ajuste de ângulo e rampa de pressão;

Motivo: o equipamento ofertado apresenta ajuste de ângulo através do ajuste da rampa de pressão. Em nosso entendimento estamos em acordo com o especificado, correto?

**R: Para os tópicos citados acima 3.1.7. , 3.3. e 4.15. entendemos que reafirmaram atendimento exatamente o que está exigido no descritivo, dessa maneira não verificamos não conformidade.**

O memorial descreve: 6. Alarmes 6.1.7. Continuidade alta pressão/ oclusão/ apneia/ volume minuto;

Motivo: o equipamento ofertado, para o alarme de oclusão ele apresenta alarme de “apneia” ou “pressão alta nas vias aéreas”, no qual, uma das causas, pode ser a oclusão. Em relação a continuidade alta pressão o equipamento possui o alarme de

“medição de pressão imprecisa”. Em nosso entendimento estamos em acordo com o especificado, pois os registros dos alarmes variam de acordo com cada fabricante.

O memorial descreve: 6. Alarmes 6.1.11. Circuito de respiração desconectado.

Motivo: o equipamento ofertado, para este item, apresenta alarme de “falha do ciclo inspiratório/expiratório.” Causado pela desconexão do paciente com o ventilador. Em nosso entendimento estamos em acordo com o especificado, pois os registros dos alarmes variam de acordo com cada fabricante.

**R: Os tópicos 6.1.7 e 6.1.11 requisitam informações claras de alarmes para que o usuário consiga identificar e agir no caso do alarme apresentado. Serão aceitas informações de alarme que claramente identificam os alarmes requisitados, caso a empresa apresente dúvida com relação ao entendimento do operador com relação ao alarme requisitado, fica permitida a participação, no entanto poderá ocorrer uma diligência para validação dos alarmes.**

## DO PRAZO DE ENTREGA

A.4. A proposta deverá conter os **prazos de entrega e instalação** do equipamento;

Por gentileza informar se há algum prazo de entrega do material.

**R: Foi solicitado no edital apenas a informação do prazo de entrega pela empresa, a instalação será imediata à entrega.**