

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2258/2023
CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1911/2023**

CNPJ Nº 56.577.059/0006-06

CIRCULAR Nº 03

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 07 de junho de 2023.

Prezados segue para ciência, ***Circular 03***, referente a contratação de empresa especializada para a **EXECUÇÃO DE REFORMA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO DO TMO E DE LEITOS DE HEMATOLOGIA** - ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Seguem abaixo respostas de duvidas técnicas, com respostas em *vermelho*:

1 - O projeto mostra em sua legenda o forro modular de dimensões 625x625mm, no entanto a planilha mostra estas dimensões mais a de 625x1250mm - Em qual local seria a reconstituição do forro conforme existente, no item 8.4 da tabela?

- **Resposta Icesp: Item respondido na Circular 02.**

R: Nos corredores das áreas da Hemato utilizaremos placas retangulares 625x1250mm. Nas áreas de TMO e Apoio utilizaremos placas quadradas de 625x625mm. Especificações constam no Memorial Descritivo PE_ARQ_MEMO_TMO_ICESP_R05.

R: A planta PE-ARQ-FOR-R05 está correta, ficou faltando apenas na legenda a placa retangular.

2 - O projeto não detalha o septo no entreforro em chapa de gesso acartonado 12mm estruturado a partir da laje superior – item 8.7 da tabela;

R: Este item refere-se a fechamentos a serem realizados no entreforro, nas áreas de recomposição das alvenarias de compartimentação de incêndio existentes do andar.

3 - Com relação às demolições, não detalha em que local está a alvenaria ou as divisórias, também não se detalha os pisos a demolir.

R: As paredes dos quartos e ambientes são em alvenarias, os balcões dos postos de enfermagem em alvenaria com tampos em granito. Temos tampos com cubas em aço inox (Utilidades, Posto de Enfermagem, Copa). Os WCs e vestiários possuem divisórias com painéis em laminado estrutural TS (fórmica maciça), pias em granito e pias em louça. Os pisos das áreas secas são mantas vinílicas e das áreas molhadas porcelanatos / cerâmicas. Os WCs possuem revestimentos cerâmicos até o teto das paredes.